

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Felújítási terv 2017

S.	Szakrendelés	Megnevezés	Megjegyzés
1.	Újpesti Szakrendelő	Beteginformációs munkahely kialakítása	Gyakori információ kérések, betegpanaszok kezelése céljából.
2.	Recepció	Fűtés bővítése, nyílászárók javítása	A helyiség tartósan fagypon alatti környezeti hőmérsékleten hideg, alulfűtött. A helyiség huzatos.
3.	Gyermekszakrendelő	Szalagfüggönyök javítása, cseréje	Hibás függönyök javítása
4.		Baba-mama szoba kialakítása (szélesebb bejárati ajtó beépítésével),	Szakmailag indokolt
5.		Földszinti volt szerverszoba felújítása, telefonalközpont-kezelők átköltöztetése	Szakmailag indokolt
6.		Gyermek gyógytorna klimatizálás	Nyári időszakban túlmelegszik
7.	Vérvételi labor	Ajtók javítása szükség szerint, falvédők elhelyezése, festés	Elhasználódott
8.		Kiegészítő fűtés váróba, leválasztás huzat elleni védelem céljából.	Fűtetlenség és a főbejárat okozta huzatosság miatti betegpanasz okán
9.		Klimaberendezés irodába	Nyári időszakban túlmelegszik
10.	Kardiológia	Légcserélés/klimatizálás	Nyári időszakban túlmelegszik+terhelés miatt
11.	Általános sebészet	Betekintés gátlás a külső ablakokon	ÁNTSZ
12.		Műtőasztal EPH vezeték padlóba süllyesztése.	Padlón gördített eszközök elakadnak.
13.		Műtő lengőajtó betekintőablak kialakítása	Munkavédelem.
14.	Újpesti szakrendelő főépület IV. emelet nyugati szárny teljes felújítása		
	De minimálisan:		
	Gyógytorna	Padlóburkolatok cseréje	Elhasználódott
		Bejárati ajtó cseréje	Elhasználódott
		Lézerkezelő helyiség kialakítása	Reménybeli új eszköznek
	Bőrgyógyászat	Ajtók cseréje hangszigetelés céljából	Betegjogok
15.	Újpesti szakrendelő főépület IV. emelet keleti szárny teljes felújítása (kivéve EEG-helyiségek)		
	De minimálisan:		
	Neurológia	Ajtók cseréje	Elhasználódott
		Padló felújítása	Elhasználódott
		Falburkolat/festés felújítása	Elhasználódott
16.	Újpesti szakrendelő főépület V. emelet nyugati szárny teljes felújítása		
	De minimálisan:		
	Nőgyógyászat	Ajtók cseréje	Elhasználódott
		Vetkőzök felújítása	Elhasználódott
		Padló és falburkolatok cseréje, festés, mázolás	Elhasználódott
		Onkológia klímaberendezés áthelyezése nőgyógy. UH helyiségbe	UH vizsgáló helyiségben indokolt a használata
17.	Újpesti szakrendelő főépület V. emelet keleti szárny fül-orr-gégészeti teljes felújítása, váróból nyíló további 1 db bejárati ajtó beépítésével		
18.	Szemészet	Vizsgálókba fekete függöny	Vizsgálatok megfelelősége okán
19.	Szájsebészet	Fektető/pihenő bejárati ajtó cseréje	Nehezen zárható
20.		Fogászati RTG ólomvédelemmel ellátott ajtó pántjának megerősítése	Az ajtó gyakran a saját súlyától elmozdul, ilyen esetben nem záródik.
21.	Igazgatás	Igazgatói iroda ajtó cseréje	Jelenlegi elavult, nem illeszkedik.
22.		Padlóburkolat cseréje az irodákban (orvos igazgatói iroda kivételével)	A jelenlegi elkopott.
23.		Közlekedő festése	Személyközlekedés miatt kopott, szennyezett.
24.	Újpesti szakrendelő	Betegmosdókban a falak, burkolatok, berendezési tárgyak, zárok javítása-karbantartása	Több helyen hiányos, leázott.
25.	Mentálhigiénés gondozó	Klimatizálás váróba	Nyári időszakban túlmelegszik
26.		Falburkolat javítása	Töredezett, hiányos.

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Felújítási terv 2017

S.	Szakrendelés	Megnevezés	Megjegyzés
27.		Foglalkoztató helyiség melletti közlekedőben falvédelem kialakítása.	A betegforgalom okán.
28.		Betekintés gátlás	Jelenleg nincs/hiányos
29.	Gyermekfogászat	Riasztóberendezés kiépítése	Vagyonvédelem
30.		Ablakok nyithatóvá tétele rendelőkben (egy-egy ablak rendelőnként)	Természetes szellőzés céljából.
31.	Védőnői szolgálat		
32.	Erdősor	Babakocsi felhajtó korszerűsítése	Töredezett, meredek
33.	Pozsonyi	Falvédők felszerelése	Irodákban fal megóvása
34.		Váró természetes szellőztetésének kialakítása	Jelenleg nem szellőztethető
35.		Mosható falburkolat kialakítása	Gyermekek által használt hsgekben
36.	Galopp	Bejárati ajtók kitámasztása/pozicionálásának megoldása	Babakocsival való behaladás okán
37.		Védőnői szoba falfelület-javítás	Egy helyen vakolat elválás
38.		Takarító hsg részleges csempeburkolás	Mosható feület kialakítása
39.		Egészséges tanácsadó szellőzés kialakítása	Nincs természetes szellőzés
40.	Berda 48.	Galambmentesítés	Higiéniai okból.
41.		Mennyezeti beázások okainak megszüntetése	

Budapest, 2017. március 24.

Támogatom:

Dr. Dohányos Gyögy
műszerbizottság elnöke

Dr. Hintalan Albert
műszerbizottság tagja

Dr. Ozsváth Gyula
műszerbizottság tagja

Dr. Király Ferenc
orvos igazgató

Dr. Váczai Ilona
műszerbizottság tagja

Dr. Kupper András
ügyvezető igazgató

Dr. Szűcs László
műszerbizottság tagja